

Số: 1272/KH-BVĐK

Bố Trạch, ngày 21 tháng 5 năm 2025

KẾ HOẠCH

Về việc sửa chữa máy sinh hiển vi khám mắt, máy điện tim, máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, máy siêu âm điều trị, tủ sấy cho các khoa phòng

- Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
 - Căn cứ Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 - Căn cứ Tờ trình và biên bản kiểm tra xác nhận tình trạng hư hỏng tài sản trang thiết bị của các khoa (có tờ trình và biên bản của các khoa phòng kèm theo);
 - Căn cứ Báo giá của Công ty TNHH Y Dược Minh Anh (Địa chỉ: 81-83 Lý Thánh Tông, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình);
 - Căn cứ số lượng máy móc trang thiết bị chuyên dùng bị hư hỏng nhiều trong khi đó số lượng bệnh nhân tăng cao nên nhu cầu sửa chữa, thay thế rất cần thiết và cấp bách để phục vụ tốt chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học mở rộng ngày 20/5/2025;
- Hội đồng mua sắm, sửa chữa vật tư trang thiết bị y tế lập kế hoạch với nội dung như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn Giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)	Khoa phòng sử dụng
1	Máy điện tim - Model: ECG-1250K - Hãng sx/ Nước sx: Nihonkohden/Nhật Bản - SN: 04533					K.CC-HSTC-CD
1.1	Sửa chữa lại dây điện cực	Lần	01	650.000	650.000	
1.2	Gia công lại bộ vỏ của máy	Lần	01	1.300.000	1.300.000	
2	Máy siêu âm điều trị - Model: Ultrasonic 1500 - Hãng sx/ Nước sx: EME/Italia - SN: EM08420716					K.YDCT-PHCN
2.1	Sửa chữa bo mạch tạo nhiệt trong đầu dò	Lần	01	3.200.000	3.200.000	
3	Máy sinh hiển vi khám mắt - Model: SL-250					K.LCK

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn Giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)	Khoa phòng sử dụng
	- Hãng SX/Nước SX: Nidek/ Nhật Bản SN: 22412					
3.1	- Thay mới bóng đèn + Công suất 6V-4.5A. Đế P44S + Hãng SX/ Nước SX: Inami/Nhật Bản	Cái	01	6.500.000	6.500.000	
4	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số - Model: PMS8000D - Hãng sx/ Nước sx: Fazzini/ Italia - SN: E7211215087					K.KB
4.1	Sửa chữa lại dây SpO2	Lần	01	300.000	300.000	
5	Tủ sấy - Model: 7200 - Hãng SX/Nước SX: Binder/Đức -SN: 85757					K. KSNK
5.1	Sửa chữa lại dây trở nhiệt điện áp 220V	Lần	01	1.550.000	1.550.000	
5.2	- Thay thế công tắc nguồn + Loại 6 chân + Khoảng cách giữa các chân : 10 mm + Chịu tải: 16A/250V + Nhiệt độ hoạt động: 0 - 55 độ C + Hãng SX/Nước SX: Trung Quốc	Cái	01	500.000	500.000	
5.3	Sửa chữa role thời gian điện áp 220V	Lần	01	450.000	450.000	
5.4	- Thay thế bông thủy tinh chống cháy. + KT: 1.2m x 1m. Độ rộng 50mm + Chịu được nhiệt độ -4 ⁰ C- 350 ⁰ C + Chống cháy, chống ồn + Hãng SX/ Nước SX: Việt Nam	Mét	02	600.000	1.200.000	
6	Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số - Model: PMS8000D					PKĐK KVST

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn Giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)	Khoa phòng sử dụng
	- Model: PMS8000D - Hãng sx/ Nước sx: Fazzini/ Italia - SN: E7211223020					
6.1	Sửa chữa lại bo nguồn 15V-2.67A	Lần	01	3.200.000	3.200.000	
7	Tủ sấy - Model: 7200 - Hãng SX/Nước SX: Binder/Đức - SN: 85382					
7.1	- Thay thế công tắc nguồn + Loại 6 chân + Khoảng cách giữa các chân : 10 mm + Chịu tải: 16A/250V + Nhiệt độ hoạt động: 0 - 55 độ C + Hãng SX/Nước SX: Trung Quốc	Cái	01	500.000	500.000	Phòng mổ
7.2	- Sửa chữa công tắc đặt thời gian	Cái	01	400.000	400.000	
	Tổng cộng: 07 khoản				19.750.000	

Bảng chữ: Mười chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
(Giá trên đã bao gồm thuế VAT, lắp đặt, nhân công, vận chuyển, bảo hành)
Nguồn kinh phí: Nguồn thu hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu KHTH;

- Lưu VT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tất Thắng

TKD.VTTBYT



Phan T. Tuyết Nhung

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thanh Sơn

NGƯỜI LÀM KH



Nguyễn Thị Lành

Scanned with CamScanner